

# โครงการปรับปรุงโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

อาคาร/สถานที่/อุปกรณ์ ..... ล้างแอร์..... ปีการศึกษา ...2562... ระหว่างวันที่ ...21 มกราคม 2563... ถึง ...24 มกราคม 2563.....

ก่อนการปรับปรุง	ระหว่างการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
 <p>Before repair: The image shows several air conditioning units in various states of disrepair. One unit is mounted on a wall, another is on the floor, and a third is in a room. The filters are shown to be heavily clogged with dirt and debris.</p>	 <p>During repair: Technicians are shown cleaning the filters and working on the units. One technician is using a ladder to reach the unit, while others are working on the ground. The filters are shown being cleaned and replaced.</p>	 <p>After repair: The air conditioning units are shown in their final state, clean and functional. One unit is mounted on a wall, and another is in a room. The filters are clean and the units are running.</p>